


## 高齢歩行者が亡くなる死亡事故の発生！

### 【事故の状況】

発生日時	令和2年2月15日(土)午後6時37分ころ 天候:曇
発生場所	三原市の県道
道路状況	交差点 直線 平坦 路面乾燥
関係者	軽四貨物(60歳代)×歩行者(70歳代)
事故概要	路外施設から左折進入後直進進行中の軽四貨物車が、信号機のない横断歩道を右から左に横断中の歩行者と衝突し、歩行者が死亡したものの。

### 【事故状況略図】



#### ドライバーの方へ

- 横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進行しましょう。  
また、歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前（停止線があるときは、その手前）で必ず一時停止をして歩行者に道をゆずりましょう。
- 夜間、対向車や先行車がない場合は上向きライトを活用しましょう。

#### 歩行者の方へ

- 道路を横断するときは、左右をよく見て車が近づいていないかどうか確かめましょう。また、左方向から進行してくる車は、遠くに見えても横断途中に近づいてきますので注意しましょう。
- 夜間外出するときは、明るい服装やLEDライト・反射材を活用するなどして自分の存在をアピールしましょう。